
BEAURAIN MS
process et emballage

PIÈCES DÉTACHÉES & SERVICES TECHNIQUES

Foisonneurs Mondomix



BEAURAIN MS
ZAC de Paris Nord 2 · 13, rue de la Perdrix · BP 54117 Tremblay en France · 95950 ROISSY CDG CEDEX · France
Tél. +33 (0)1 48 63 23 80 - info@beaurain-ms.fr

BEAURAIN MS
process et emballage

PIÈCES DÉTACHÉES, EXPERTISE TECHNIQUE ET SERVICES
pour garantir la disponibilité de vos installations

Depuis plus de 60 ans, Beaurain MS accompagne les industriels de l'agroalimentaire dans l'installation, l'exploitation et la maintenance de leurs équipements de foisonnement.

Aujourd'hui, nous poursuivons cet engagement en proposant une offre dédiée de pièces détachées, services techniques et solutions de modernisation pour les foisonneurs MONDOMIX® en service.

Grâce à notre collaboration avec TREFA et à un important travail de sourcing et de développement, nous restons en mesure de proposer de nombreuses pièces, compatibles avec les équipements MONDOMIX installés :

- Identification des références d'origine
- Pièces détachées disponibles ou re-fabriquées
- Assistance technique spécialisée
- Maintenance et remise en état
- Solutions de conversion TREFA



CATALOGUE DES MODÈLES

MONDOMIX **D-40 et VD-40** 6

MONDOMIX **A15 et A15L** 8

MONDOMIX **VG-75** 11


MONDOMIX **A05** 14

MONDOMIX **B25 et VB25** 16

MONDOMIX **E-50 et VE-50** 18


MONDOMIX D-40 et VD-40

Repère	Désignation	Réf. Mondomix	Réf. Bulher
Tête MM25\01.133\01\ de 2002 ou MM40\01.003\01 de 2003 idem B25			






5	Joint torique	02-E-056x03	HAZA-24319-001
6	Joint torique	02-B-040x03	HAZA-23856-001
9	Joint T	02-T-0012	HAML-10139-001
11	Joint à lèvre	02-S-0653	HAZA-24427-001
12	Anneau d'usure	10-K-2501	HAML-11418-001

Garniture refroidissement rotor 71569601 de 2016 idem B25




5	Roulement	01-A-01251	HAZA-12468-001
8	Joint torique	02-V-014x02	HAZA-24510-001
11	Roulement	01-A-01301	HAZA-12470-001
12	Circlips extérieur	04-B-5501	HAZA-19944-001
13	Joint à lèvre	02-S-1552	HAZA-24436-001
14	Joint céramique	02-G-5505	HAZA-24361-001
15	Garniture mécanique	02-G-5500	HAZA-24357-001
17	Joint torique	02-V-085x04	HAZA-24548-001
18	Garniture mécanique	02-G-5501	HAZA-24358-001
19	Joint torique	02-V-112x03	HAZA-24556-001
20	Joint à Lèvre	02-S-1602	HAZA-24437-001
21	Circlips extérieur	04-B-6001	HAZA-19945-001

Repère	Désignation	Réf. Mondomix	Réf. Bulher
Garniture produit tête double MM25\07.101\05 de 2009			
			
1	Garniture mécanique	02-G-5501	HAZA-24358-001
2	Circlips intérieur	04-B-9002	HAZA-19949-001
3	Anneau	10-R-2527	HAMQ-37442-001
4	Joint céramique+RESSORT	02-G-5506/5507	HAZA-24362-001
5	Joint torique	02-V-076x03	HAZA-23900-001
7	Joint torique	02-V-006x02	HAZA-24501-001
9	Joint torique	02-V-080x03	HAZA-24545-001
10	Joint torique	02-V-098x04	HAZA-24552-001
11	Joint torique	02-V-065x03.5	HAZA-24541-001
13	Garniture mécanique	02-G-5500	HAZA-24357-001
Membrane de contre pression MM15\10.105\00 de 1996			
			
4	Membrane	08-J-0001	HAMQ-24583-001
Point d'injection gaz 0000\27.301\06 de 2003			
			
4	Joint torique	02-E-E110	HAZA-24326-001
5	Joint à lèvre/VR SEAL	02-T-7005/10026696	HAZA-15429-001


MONDOMIX A15 et A15L

Repère	Désignation	Réf. Mondomix	Réf. Bulher
Tête MM15\01\159\00 de 2003			






4	Joint torique	02-V045x03/10026686	HAZA-23898-001
8	Joint à lèvre	02-S-0479	HAZA-24410-001
11	Joint torique	02-V-040x02/10026685	HAZA-23895-001
12	Joint T	02-T-0013/10016386	HAML-10140-001
9	Bague d'usure joint à lèvre	10-K-1501	HAML-11238-001


Garnitures refroidissement tête MM15\01\158\00 de 2002



5	Roulement	01-A-0011	HAZA-12464-001
8	Joint torique	02-B-010x02	HAZA-23845-001
11	Circlips exterieur	04-B-4500	HAZA-19856-001
12	Roulement	01-A-0012	HAZA-12442-001
13	Circlips exterieur	04-B-4000	HAZA-19855-001
15	Joint céramique	02-G-4005	HAZA-23875-001
16	Jont torique	02-B-080x03	HAZA-23863-001
17	Garniture mécanique R	02-G-4000	HAZA-23873-001
18	Joint torique	02-B-E228	HAZA-23866-001
20	Garniture mécanique L	02-G-4001	HAZA-23874-001


Repère	Désignation	Réf. Mondomix	Réf. Bulher
Garniture produit tête simple MM15\07\100\02 de 1996			
			
3	Joint L	02-G-3507/10026697	HAZA-11340-001
4	Joint torique	02-V-080x03/10026683	HAZA-24545-001
5	Joint céramique	02-G-3506	HAZA-24338-001
6	Garniture mécanique R	02-G-3500	HAZA-24334-001
7	Joint torique	02-V-023x02/10026684	HAZA-24516-001
Garniture produit tête double MM15-07-10006685 de 2011			
			
4	Joint L	02-G-3507/10026697	HAZA-11340-001
7	Joint torique	02-V-080x03/10026683	HAZA-24545-001
3	Joint céramique	02-G-3506	HAZA-24338-001
1	Garniture mécanique R	02-G-3500	HAZA-24334-001
2	Garniture mécanique L	02-G-3501	HAZA-23871-001
6	Joint torique	02-V-023x02/10026684	HAZA-24516-001
Point de drainage tête MM15\10.105\00 de 1996			
			
1	Joint torique	10026711	HAZA-27151-001
2	Joint		

Repère	Désignation	Réf. Mondomix	Réf. Bulher
Membrane de contre pression MM15\10.105\00 de 1996			



4	Membrane	08-J-0001	HAMQ-24583-001


Point d'injection gaz 0000\27.301\06 de 2003			



4	Joint torique	02-E-E110	HAZA-24326-001
5	Joint à lèvre/VR SEAL	02-T-7005/10026696	HAZA-15429-001


MONDOMIX VG-75

Repère	Désignation	Réf. Mondomix	Réf. Bulher
Tête MM75\01.126\01 de 2002 idem VD40			




5	Joint torique	02-E-056x03	HAZA-24319-001
6	Joint torique	02-B-040x03	HAZA-23856-001
9	Joint T	02-T-0012	HAML-10139-001
11	Joint à lèvre	02-S-0653	HAZA-24427-001
12	Anneau d'usure	10-K-2501	HAML-11418-001

Garniture refroidissement rotor MM25\01.128\00 de 2001 idem B25




5	Roulement	01-A-0125	HAZA-12467-001
8	Joint torique	02-V-014x02	HAZA-24510-001
11	Roulement	01-A-0130	HAZA-12469-001
12	Circlips extérieur	04-B-5501	HAZA-19944-001
13	Joint à lèvre	02-S-0552	HAZA-24419-001
14	Joint céramique	02-G-5505	HAZA-24361-001
15	Garniture mécanique	02-G-5500	HAZA-24357-001
17	Joint torique	02-V-085x04	HAZA-24548-001
18	Garniture mécanique	02-G-5501	HAZA-24358-001
19	Joint torique	02-V-112x03	HAZA-24556-001
20	Joint à Lèvre	02-S-0602	HAZA-24423-001
21	Circlips extérieur	04-B-6001	HAZA-19945-001

Repère	Désignation	Réf. Mondomix	Réf. Bulher
Garniture produit tête simple MM25\07.142\01			




2	Joint torique	10002301	HAZA-25694-001
3	Joint torique	10000820	HAZA-25166-001
4	Joint	10-R-2550	HAMQ-34337-001
5	Garniture mécanique	02-G-5532	HAZA-24364-001
7	Joint torique	02-E-045x02	HAZA-24318-001

Bouchon de drainage MM25\10.002\00 de 1995




1	02-V-016x03	HAZA-24511-001	HAZA-25694-001

Membrane de contre pression MM15\10.105\00 de 1996



4	Membrane	08-J-0001	HAMQ-24583-001


Point d'injection gaz 0000\27.301\06 de 2003



4	Joint torique	02-E-E110	HAZA-24326-001
5	Joint à lèvre/VR SEAL	02-T-7005/10026696	HAZA-15429-001


MONDOMIX A05

Repère	Désignation	Réf. Mondomix	Réf. Bulher
Tête plan n°72230878+72231017			




4	Joint torique	02-B-035x02	HAZA-24238-001
13	Joint torique	02-V-025x02	HAZA-24517-001
3	Bague d'usure	10-K-0501	HAML-11115-001
1	Joint torique inj. Gaz	02-A-015x02,5	HAZA-18917-001
15	Garniture mécanique R	02-G-4000	HAZA-23873-001
5	Joint céramique	02-G-4005	HAZA-23875-001
2	Joint à lèvre	02-S-0451	HAZA-24406-001
8	Joint plat	02-T-0103	HAZA-17943-001

Membrane plan n°72267305 de 2017



3	Membrane	08-J-0040	HAZA-24001-001

Repère	Désignation	Réf. Mondomix	Réf. Bulher
	Pompe NM011BY plan n°PM11\00.012\10 de 1998		




6	Stator	12-A-01110	HAZA-28394-001
7	Rotor	12-A-01120	HAZA-15628-001
11	Joint torique	02-V-010x02,5	HAZA-24504-001
16	Goupille	12-A-00545	HAZA-15623-001
17	Bague de blocage	12-A-00550	HAZA-15624-001
18	Clip	12-A-00540	HAML-11965-001
21	Joint torique	02-B-E136	HAZA-24290-001
22	Garniture mécanique L	02-G-2511	HAZA-24328-001

Service APRÈS-VENTE 01 48 63 20 90
Pièces détachées
Interventions, révisions, locations
Technicien Cavanna
Matériel neuf


MONDOMIX B25 et VB25

Repère	Désignation	Réf. Mondomix	Réf. Bulher
Tête MM25\01.133\01\ de 2002			






5	Joint torique	02-E-056x03	HAZA-24319-001
6	Joint torique	02-B-040x03	HAZA-23856-001
9	Joint T	02-T-0012	HAML-10139-001
11	Joint à lèvre	02-S-0653	HAZA-24427-001
12	Anneau d'usure	10-K-2501	HAML-11418-001

Garniture refroidissement rotor 71569601 de 2016




5	Roulement	01-A-01251	HAZA-12468-001
8	Joint torique	02-V-014x02	HAZA-24510-001
11	Roulement	01-A-01301	HAZA-12470-001
12	Circlips extérieur	04-B-5501	HAZA-19944-001
13	Joint à lèvre	02-S-1552	HAZA-24436-001
14	Joint céramique	02-G-5505	HAZA-24361-001
15	Garniture mécanique	02-G-5500	HAZA-24357-001
17	Joint torique	02-V-085x04	HAZA-24548-001
18	Garniture mécanique	02-G-5501	HAZA-24358-001
19	Joint torique	02-V-112x03	HAZA-24556-001
20	Joint à Lèvre	02-S-1602	HAZA-24437-001
21	Circlips extérieur	04-B-6001	HAZA-19945-001

Repère	Désignation	Réf. Mondomix	Réf. Bulher
Garniture produit tête double MM25\07.101\05 de 2009			
			
1	Garniture mécanique	02-G-5501	HAZA-24358-001
2	Circlips intérieur	04-B-9002	HAZA-19949-001
3	Anneau	10-R-2527	HAMQ-37442-001
4	Joint céramique+RESSORT	02-G-5506/5507	HAZA-24362-001
5	Joint torique	02-V-076x03	HAZA-23900-001
7	Joint torique	02-V-006x02	HAZA-24501-001
9	Joint torique	02-V-080x03	HAZA-24545-001
10	Joint torique	02-V-098x04	HAZA-24552-001
11	Joint torique	02-V-065x03.5	HAZA-24541-001
13	Garniture mécanique	02-G-5500	HAZA-24357-001
Membrane de contre pression MM15\10.105\00 de 1996			
			
4	Membrane	08-J-0001	HAMQ-24583-001
Point d'injection gaz 0000\27.301\06 de 2003			
			
4	Joint torique	02-E-E110	HAZA-24326-001
5	Joint à lèvre/VR SEAL	02-T-7005/10026696	HAZA-15429-001


MONDOMIX E-50 et VE-50

Repère	Désignation	Réf. Mondomix	Réf. Bulher
Tête 72783350+71623998+71628339+71626395			



9	Joint T	02-T-0012	HAML-10139-001
11	Joint à lèvre	02-S-0653	HAZA-24427-001
12	Anneau d'usure	10-K-2501	HAML-11418-001
6	Joint torique	02-B-040x03	HAZA-23856-001
5	Joint torique	02-E-056x03	HAZA-24319-001


Garnitures refroidissement tête produit double 7140521 de 2015



14	Joint torique	02-E-045x02	HAZA-24318-001
8	Garniture mécanque R	02-G-5500	HAZA-24357-001
1	Garniture mécanique L	02-G-5501	HAZA-24358-001
2	Joint céramique	02-G-5505	HAZA-24361-001
7	Joint céramique	02-G-5506	HAZA-24362-001
6	Joint L	02-G-5507	HAZA-11380-001
12	Joint	02-T-3050	HAZA-19933-001
10	Joint torique	02-V-006x02	HAZA-24501-001
5	Joint torique	02-V-098x04	HAZA-24552-001


SOLUTIONS POUR PROLONGER LA VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS

Repère	Désignation	Réf. Mondomix	Réf. Bulher
Garniture refroidissement rotor 71569601 de 2016			




5	Roulement	01-A-0125	HAZA-12467-001
11	Roulement	01-A-0130	HAZA-12469-001
8	Joint torique	02-B-014x02	HAZA-24225-001
17	Joint torique	02-B-085x04	HAZA-24258-001
19	Joint torique	02-B-112x03	HAZA-24265-001
15	Garniture mécanique	02-G-5500	HAZA-24357-001
18	Garniture mécanique	02-G-5501	HAZA-24358-001
14	Joint céramique	02-G-5505	HAZA-24361-001
13	Joint à lèvre	02-S-1552	HAZA-24419-001
20	Joint à lèvre	02-S-1602	HAZA-24423-001
12	Circlips extérieur	04-B-5501	HAZA-19944-001
21	Circlips extérieur	04-B-6001	HAZA-19945-001

Membrane de contre pression MM15\10.105\00 de 1996



4	Membrane	08-J-0001	HAMQ-24583-001


Point d'injection gaz 0000\27.301\06 de 2003



4	Joint torique	02-E-E110	HAZA-24326-001
5	Joint à lèvre/VR SEAL	02-T-7005/10026696	HAZA-15429-001

DES SOLUTIONS POUR PROLONGER LA DUREE DE VIE DE VOS EQUIPEMENTS & MAXIMISER LEUR PERFORMANCE

PIÈCES SPÉCIALES OU OBSOLÈTES




Étude et fourniture sur demande :

- Débitmètres
- Cartes électroniques
- Vannes de contre-pression
- Composants pneumatiques
- Éléments de régulation
- Rotor et stator de pompes
- Pièces techniques spécifiques

CONVERSION DES ÉQUIPEMENTS - ROTOR ET SATOR

En cas de casse ou de difficulté sur le rotor et le stator d'une tête de foisonnement Mondomix :

- Installation d'une tête de foisonnement Trefa à l'aide d'une couronne d'adaptation
- Conservation des autres éléments d'origine (châssis, automatisme, entrainement….)



MONDOMIX	EQUIVALENT
A15	T-250
A15L	T-500
B25	T-750
D40	T-1000
E50	T-2000
G75	T-3000

CONTRAT DE SERVICE

Étude et fourniture sur demande :

- Visite Initiale de Diagnostic de l'installation
- Rapport d'expertise
- Liste des travaux de Maintenance à planifier
- Liste des Pièces détachées préconisées à mettre en stock
- Visite périodique de contrôle

BEAURAIN MS
ZAC de Paris Nord 2 · 13, rue de la Perdrix · BP 54117 Tremblay en France · 95950 ROISSY CDG CEDEX · France
Tél. +33 (0)1 48 63 23 80 - info@beaurain-ms.fr